УДК 621.43.001.2
Мищенко Н.И., Заренбин В.Г., Колесникова Т.Н., Супрун В.Л. Погрешности элементов бесшатунного двигателя с кривошипно-кулисным механизмом // Двигатели внутреннего сгорания. – 2005. –
№ 1 . – С. 86-89.
Рассмотрены погрешности, возникающие при изготовлении и монтаже элементов бесшатунного двигателя. Приведены соотношения для определения угловых колебаний кулисы и радиального перемещения поршня, вызванных действием погрешностей.
Ил. 4. Библиогр. 2 назв.