УДК 621.43.001.2
Міщенко М.І., Заренбін В.Г., Колеснікова Т.М.,
Супрун В.Л. Похибки елементів безшатунного двигуна з кривошипно-кулисним механізмом // Двигуни внутрішнього згоряння. – 2005. – № 1 . – С. 86-89.
Розглянуто погрішності, що виникають при виготовленні і монтажі елементів бесшатунного двигуна. Приведено співвідношення для визначення кутових коливань куліси і радіального переміщення поршня, викликаних дією погрішностей. Іл. 4. Бібліогр. 2 назв.