

## ТИПОВІ ПОМИЛКИ ПРИ ВИГОТОВЛЕННІ ОБМОТОК ДВООБМОТКОВИХ АСИНХРОННИХ МАШИН

*Розглянуті електромагнітні процеси в чотириполюсній обмотці, виконаній двома паралельними гілками в кожній фазі, при наявності шестиполюсного поля. Видані рекомендації щодо технології виготовлення чотириполюсних обмоток в двообмоткових асинхронних машинах.*

*Рассмотрены электромагнитные процессы в четырехполюсной обмотке, выполненной двумя паралельными ветвями в каждой фазе, при наличии шестиполюсного поля. Выданы рекомендации по технологии изготовления четырехполюсных обмоток в двухобмотковых асинхронных машинах.*

**Вступ.** Питання будови, теорії та роботи обмоток є найважливішими в електрических машинах. Недостатня увага до цієї складної та найбільш уразливої частини електричної машини, яка практично повністю визначає якість машини, здатна привести до аварійних режимів під час роботи

**Актуальність проблеми.** Останнім часом почалися випадки аварійної роботи після капітального ремонту обмоток двообмоткових асинхронних машин, у яких одна обмотка – чотириполюсна з двома паралельними гілками у фазах. Це асинхронний вітрогенератор M2CG400XL4/6, у якого шестиполюсна обмотка розрахована на 120 кВт корисної потужності, а чотириполюсна обмотка – на 600 кВт, а також асинхронні багатощвидкісні двигуни серії 4A100-250/8/6/4 та серій ВАО і АО2-61-92/8/6/4, які під час експлуатації використовують тільки дві швидкості: чотириполюсну і шестиполюсну, тому під час ремонту полюсоперемикальну 8/4-полюсну обмотку замінюють стандартною чотириполюсною обмоткою, виконаною з двома паралельними гілками в кожній фазі. При цьому паралельні гілки утворюють із порядку розміщених катушкових груп, це загальноприйнята практика при виготовленні таких обмоток [1]. Але при такій схемі виготовлення фазних обмоток при наявності шестиполюсного поля, створеного шестиполюсною обмоткою, в кожній фазі чотириполюсної обмотки виникають звінчальні струми, які роблять роботу шестиполюсної обмотки чотириполюсна обмотка в такому виконанні є трифазною короткозамкненою обмоткою.

**Аналіз попередніх досліджень і публікацій.** В опублікованих раніше книгах і монографіях про обмотки відсутня повноцінна і достатня інформація з цього питання.

В [2, §3.6] є вказівка, що якщо з'єднати будь-яку обмотку в паралельні гілки, то в обмотці можуть з'явитися звінчальні струми від магнітного поля іншої полюсності.

В [3, §2-11d] з питання, що нас цікавить, є така вказівка: "В багатощвидкісних двигунах з двома обмотками в статорі при роботі вмикается тільки одна обмотка. Якщо не ввімкнена обмотка з'єднана трикутником або має паралельні гілки, то її коло виявляється замкнутим, і обертове магнітне поле працюючої обмотки може викликати в ній ЕРС і струм, що, звичайно, небажано. В таких випадках непрацюючу обмотку рекомендується розмикати". Така рекомендація приводить до ускладнення комутаційної апаратури та до збільшення капітальних і експлуатаційних витрат і, зрозуміло, не може нас задоволити.

**Мета роботи** – дослідити фізику електромагнітних процесів, що виникають в двообмоткових асинхронних машинах, і дати рекомендації щодо правильного виконання обмоток в цих машинах.

**Матеріал і результати досліджень.** В чотириполюсних обмотках можливі два варіанти виконання двох паралельних гілок в фазах: паралельні гілки утворюють із порядку розміщених катушкових груп

(рис. 1а,б, перший варіант), або катушкові групи фаз з'єднують через одну (рис. 1в,г, другий варіант). На рис. 1,а в показані схеми чотириполюсної зосередженої з діаметральним кроком обмотки, паралельні гілки якої виконані по різному. На рис. 1,б,г, на яких катушкові групи позначені як індуктивні елементи, показані схеми з'єднань цих катушкових груп в паралельні гілки. На рис. 1,д зображене шестиполюсне магнітне поле, що утворюється шестиполюсною обмоткою. Це поле рухається відносно нерухомої чотириполюсної обмотки в якомусь напрямі і наводить ЕРС в активних провідниках обмотки, що лежать в пазах. Ця ЕРС показана в нижній частині пазів стрілками, напрями яких визначаються полярністю шестиполюсного поля, що в дану мить перетинає провідники. ЕРС показана стрілками і на рис. 1б,г.




Рис. 1. Фази чотириполюсної обмотки:  
а) паралельні гілки, утворені із порядку розміщених катушкових груп (перший варіант); б) принципова схема першого варіанту; в) паралельні гілки, утворені із катушкових груп, з'єднаних через одну (другий варіант);  
г) принципова схема другого варіанту;  
д) шестиполюсне магнітне поле

Як видно із рис. 1,б, ЕРС катушкових груп 1 і 2, що складають паралельну гілку, направлені узгоджено. Та-кож узгоджено направлені ЕРС катушкових груп 3 і 4, що складають другу паралельну гілку. Але найприємнішим є той факт, що ЕРС паралельних гілок направлені узгоджено в замкненому контурі, який утворюється двома паралельними гілками. Обмотковий коефіцієнт для цієї ЕРС, утвореної шестиполюсним полем,

$$k_{ob} = k_p \cdot k_{ck} = 1 \cdot \sin \frac{y}{\tau} 90^\circ = \sin \frac{1,5\tau}{\tau} \cdot 90^\circ = \sin 135^\circ = 0,707.$$

В фазах чотириполюсної обмотки, паралельні гілки якої утворені по першому варіанту, утворюється потужний звінчальний струм, який можна назвати струмом короткого замикання і який неважко підрахувати в кожному конкретному випадку.

В обмотці, виконаній по другому варіанту, ЕРС катушкових груп 1 і 3, що складають одну паралельну гілку,

і ЕРС катушкових груп 2 і 4, що складають другу паралельну гілку, направлені зустрічно (рис. 1,в,г) і зрівняльний струм в чотириполюсній обмотці буде відсутній.

Такий спосіб знаходження ЕРС в фазах розподіленої, виконаної зі скороченим кроком обмотки від поля іншої полюсності є недостатній, потрібні числові методи розрахунків високої точності і достовірності. Таку можливість надає універсальна методика розрахунку обмоткових коефіцієнтів, в якій геометричну суму ЕРС одержують з допомогою комплексних чисел [4].

Відповідно до нашої задачі геометричну суму ЕРС 2р<sub>1</sub>-полюсної обмотки від дії 2р<sub>2</sub>-полюсного поля визначають так:

$$\dot{E} = \sum_{n=1,2,\dots,n} (\cos n\alpha_2 + j \sin n\alpha_2) - \sum_{k=1+y_1, 2+y_2, \dots, n+y_n} (\cos k\alpha_2 + j \sin k\alpha_2), \quad (1)$$

де  $n$  – позитивні значення ЕРС активних сторін, які при обході обмотки направлені знизу вгору;  $k$  – від'ємні значення ЕРС активних сторін, які при обході направлені зверху вниз,  $\alpha_2$  – кут в електричних градусах для 2р<sub>2</sub>-полюсного поля між порядом розміщеними пазами:

$$\alpha_2 = (360^\circ \cdot p_2)/z, \quad (2)$$

де  $p_2$  – число пар полюсів 2р<sub>2</sub>-полюсної обмотки;  $z$  – число пазів, в яких розміщена 2р<sub>1</sub>-полюсна обмотка.

Ілюструємо користування формулами (1) і (2) на прикладі фази розподіленої чотириполюсної обмотки,  $q = 2$ ,  $y = 5 \cdot \tau/6 = 5$ , виконаної двома паралельними гілками різними способами (рис. 2, 3).




Рис. 2. Фаза чотириполюсної обмотки з паралельними гілками, утвореними із порядом розміщених катушкових груп




Рис. 3. Фаза чотириполюсної обмотки з паралельними гілками, утвореними із катушкових груп, з'єднаних через одну

У верхній частині обмоток стрілками показаний напрям струму  $I_1$ , що створює чотириполюсне поле ( $2p_1=4$ ). Оскільки нас цікавить ЕРС, що утворюється в замкнутому колі, утвореному двома паралельними гілками від 2р<sub>2</sub>-полюсного поля ( $2p_2=6$ ), то при обході обмотки в першій гілці ми йдемо за струмом, а в другій гілці – проти струму. Цей напрям обходу показаний стрілками в нижній частині пазів. У відповідності до цих стрілок для обмотки на рис. 2:

$$n = 1, 2, 12, 13, 18, 19, 19, 20; k = 1, 6, 7, 7, 8, 13, 14, 24;$$

$$\alpha = \frac{360^\circ \cdot 3}{24} = 45^\circ.$$

Підставляючи  $n$ ,  $k$  і  $\alpha$  в формулу (1), одержимо геометричну суму ЕРС в комплексному вигляді:

$$\dot{E} = -6,828 + j6,828.$$

Обмотковий коефіцієнт вираховуємо як відношення модуля комплексної величини  $\dot{E}$  до арифметичної суми активних провідників обмотки [4]. Сума активних провідників:

$$N = \sum n + \sum k = \frac{2z}{m} = \frac{2 \cdot 24}{3} = 16;$$

$$k_{ob.} = \frac{E}{N} = \frac{\sqrt{(-6,828)^2 + 6,828^2}}{16} = 0,604.$$

Обмотковий коефіцієнт по чотириполюсному полу для обмотки на рис. 2:

- для першої гілки

$$n = 1, 2, 12, 13; k = 6, 7, 7, 8; \alpha = \frac{360^\circ \cdot 2}{24} = 30^\circ; N = 8;$$

$$\dot{E} = 6,464 + j3,732;$$

$$k_{ob.} = \frac{E}{N} = \frac{\sqrt{6,464^2 + 3,732^2}}{8} = 0,933;$$

- для другої гілки

$$n = 13, 14, 24, 1; k = 18, 19, 19, 20; \alpha = \frac{360^\circ \cdot 2}{24} = 30^\circ;$$

$$N = 8; \dot{E} = 6,464 + j3,732; k_{ob.} = 0,933.$$

Геометрична suma ЕРС для обмотки на рис. 3 по шестиполюсному полу:

$$n = 1, 2, 13, 14, 19, 20, 7, 8; k = 1, 6, 7, 12, 13, 18, 19, 24;$$

$$\alpha = 45^\circ; \dot{E} = 0; k_{ob.} = 0.$$

Як бачимо, в обмотці з паралельними гілками, утвореними із катушкових груп, з'єднаних через одину, ЕРС від шестиполюсного поля відсутня.

**Висновки.** В двообмоткових асинхронних машинах фази обмотки, виконуваної із паралельних гілок, потрібно перевіряти на відсутність ЕРС від магнітного поля, створеного іншою обмоткою. В разі наявності ЕРС у всіх варіантах, можливих для виконання паралельних гілок, потрібно виготовляти обмотку без паралельних гілок.

#### СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ

- Андрієнко В.М., Куєвда В.П. Електричні машини: Навч. посіб. – К.: НУХТ, 2010. – 366 с.: іл.
- Жерве Г.К. Обмотки електрических машин. – Л.: Энергоатомиздат. Ленингр. отд. 1989. – 400 с.: іл.
- Обмотки електрических машин / В.И. Зимин и др. Л.: Энергия, 1975.
- Лущик В.Д. Універсальна методика розрахунку обмоткових коефіцієнтів // Електротехніка і електромеханіка. – 2011. – № 1. – С. 28-31.

**Bibliography (transliterated):**

1. Andrienko V.M., Kuevda V.P. Elektrichni mashini: Navch. posib. – K.: NUHT, 2010. – 366 s.: il.
2. Zherve G.K. Obmotki elektricheskikh mashin. – L.: Energoatomizdat. Leningr. отд. 1989. – 400 s.: il.
3. Obmotki elektricheskikh mashin / V.I. Zimin i dr. L.: Energija, 1975.
4. Luschik V.D. Universal'na metodika razrahunku obmotkovih koefisientiv // Elektrotehnika i elektromehanika. – 2011. – № 1. – S. 28-31.

Надійшла 27.01.2012

Лущик В'ячеслав Данилович, д.т.н., проф.

Донбаський державний технічний університет  
кафедра електрических машин та апаратів,  
94204, Алчевськ, пр. Леніна, 16,

тел.: (06442) 2-31-23, e-mail: v.d.luschik@yandex.ua

Береда Ігор Миколайович,

ТОВ ВО "Індустріал-Сервіс"

Нікополь, пр. Трубників, 56

тел.: (05662) 25073, e-mail: bereda.i.n@mail.ru

Lushchyk V.D., Bereda I.N.

**Common mistakes at dual-winding asynchronous machine winding manufacturing.**

Electromagnetic processes in a 4-pole winding made with two parallel branches in each phase are considered in the presence of a 6-polar field. Recommendations for 4-pole windings manufacturing techniques in dual-winding asynchronous machines are given.

**Key words – asynchronous machines, windings, stator, parallel branches, equalizing currents.**